This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

File: US1267IDS(TWOA040621)

Pub. No.: TW252588

Pub. Date: July 21, 1995

SUNDIAL (English Translation)

TITLE:

WARNING CIRCUIT FOR COMPUTER CHIP HEAT SINK

ABSTRACT:

A warning circuit for computer chip heat sink is obtained by connecting the signal output terminal of a fan to a rectifying wave-filter circuit, connecting the output terminal of the rectifying wave-filter circuit to the input terminal of an amplifier, connecting the output terminal of the amplifier to the input terminal of a voice frequency producing circuit, connecting the output terminal of the voice frequency producing circuit to a speaker of a computer main body, and connecting a temperature detector (thermal-sensitive circuit) of the heat sink to the input of the amplifier. The output terminal of the speaker circuit on a motherboard of the computer is connected to the output terminal of the warning circuit, and the output terminal of the warning circuit is connected to the speaker, in addition to the high impedance and the setting as broken circuit state when the warning circuit is not working, so that the operation of the motherboard will not be affected.



252588

申請	日期	84. 1. 24
業	乾	8420,094
類	別	G.67 Ko. Hatk Ko. G.80/1

A 4 C 4

()	(以上各欄由本局填註)			
發明 專利說明書				
一、餐明 一、新型名稱	中文	電腦晶片散熱器警示電路		
	英文			
二、發明人	姓 名	林偉堂		
	國籍	中華民國		
	住、居所	台北市士林區承德路五段20號3樓		
三、申請人	姓 名 (名稱) 図 籍	(1)陳茂欽 (2)林偉堂 (3)李子義 中華民國		
	住、居所(事務所)代表	(1)台北縣中和市安樂路217巷67弄2號5樓 (2)台北市士林區承德路五段20號3樓 (3)台北市大同區民權西路144巷5弄7號16樓		

)

電腦晶片散熱器警示電路

英文創作摘要 (創作之名稱:

經濟部中央標準局員工消费合作社印製

. 1 -

刌

五、創作説明(/)

本創作涉及一種電腦晶片散熱器警示電路,尤指一種簡易的電路設計,同時藉電腦主機內部之喇叭,以完成一電腦晶片散熱器警示電路。

一般散熟器在功能上改良不外忽偵測散熱片或CPU 之溫度是否過高?再則利用各種技術來偵測直流風扇是否正常運轉?即其轉速是否過低或已不轉動了。若有上述情形則再加裝之剛外或蜂鳴器來發出聲響,警示使用者。如第一圖所示,溫度俱測器(如熱敏電阻)10a是按於散熱片20a上,其所得參數經比較器30a之設定,可於過溫時輸出推動音頻產生電路40a,斷而使喇叭50a發音。而風扇60a侧那份一般以風扇60a之工作電流為偵測點,若風扇60a斷路不轉動,則電流為零。

引

五、創作説明 (>)

本創作之主要目的,在於解決上述警示電路需加裝喇喇,則造成體積過大及費用較高之問題,避免前述問題存在,我們利用電腦內部之喇叭,以減少費用過高及體積的過大。

本創作之次要目的、在於警示電路在不工作時均為斷路狀態,且更為高阻抗、所以不會影響原電腦主機板正常運作。

本 創 作 之 再 一 目 的 , 在 於 使 散 熱 器 本 身 更 加 輕 薄 短 小

為達上述各目的,主要是於前述警示電路,以電腦主機板之喇叭電路輸出端連接至警示電路之輸入端,再以警示電路之輸出端連接至喇叭上,又於前述警示電路在不工

五、創作説明(7)

作時均為斷路狀態,且更為高阻抗,所以不會影響原電腦 主機板正常運作。

圖式說明:

為達成上述目的與結構、本創作所採用之技術手段及其功效,茲繪圖及附件就本創作之實施例詳加說明其結構及其功能如下,俾利完全瞭解。

本說明書所配合之圖式說明如下:

第一圖係習有之電路方塊示意圖。

第二圖係本創作之電路方塊示意圖。

第三圖係本創作之電路示意圖。

第四圖係本創作之電路示意圖。

第五圖係本創作之電路示意圖。

請參閱第二、三圖·係本創作之電路方塊及電路造示意圖。如圖所示:本創作之電腦晶片散熱器警示電路、主要是由風扇10之信號輸出端連接至整流滤波電路20,再以整流滤波電路20之輸出端連接至放大器30之輸出端連接至音頻產生電路40輸入端,再於前述之音頻產生電路40之輸出端連接至60之輸出端連接至60之輸出端連接至60之輸出端連接至60之輸出端上機板50之輸出。51上,另再以散熱片60之電腦上機板50之輸出。51上,另再以散熱片60之之輸出機板50之輸出。51上,另再以散熱片60之之輸出,60次

五、創作説明(少)

藉由上述當風扇 1 0 轉動產生一方波信號,此方波信 號便輸入整流滤波電路20,前述之信號便經由整流濾波 電路 2 0 之整流電容 2 1 及整流二極體 2 2 、 2 3 . 再到 達 濾 波 電 阻 2 4 及 濾 波 電 容 2 5 濾 波 後 産 生 一 直 流 電 壓 輸 出,因滤波電阻24瘪小於放電電阻26之阻值,使濾波 電 容 2 5 之 充 電 大 於 放 電 時 間 . 故 此 直 流 電 壓 可 維 持 一 小 段時間,但若信號頻率下降,則濾波電容25充電時間縮 短,此放露時間不變,故育流雷壓下降,而直流雷壓下降 的原因是散熱片60上之溫度上昇,使溫度偵測器70電 阻值下降,此時濾波電容25上之直流電壓經放電電阻2 6 及溫度順測器70分壓後,供給放大器30上之放大晶 體 3 1 之 電 壓 下 降 . 導 致 放 大 晶 體 3 1 截 止 , 因 之 電 源 3 2 經 由 分 壓 電 阻 3 3 、 3 4 供 給 另 一 放 大 晶 體 3 5 . 此 時 由放大晶體35放大電流供應音頻產生器40,再由音頻 產 生 器 4 0 推 動 驅 動 晶 體 4 1 、 4 2 . 而 來 推 動 電 腦 主 機 析50之喇叭電路51作警示。再者,前述驅動晶體41 、 4 2 在 不 工 作 時 均 為 斷 路 狀 態 , 且 更 為 高 阻 抗 , 所 以 不 會 影 響 原 電 腦 主 機 板 5 0 之 喇 叭 電 路 , 而 當 警 示 開 始 動 作 , 音 頻 信 號 將 驅 動 晶 體 4 1 、 4 2 同 使 動 作 . 所 以 當 本 創作之電腦晶片散熱器警示電路音頻輸出在配合任一廠牌 之 電 腦 主 機 時 、 不 管 正 插 插 座 或 反 插 插 座 、 均 可 推 動 喇 叭 5 1 且不會影響原電腦主機之喇叭電路. 此仍最簡設計中 之最佳運用。

五、創作説明(5)

再藉由上述的的警示電路(如四、五圖所示),以電腦主機板50之喇叭電路51輸出端連接至警示電路之輸入端,再以警示電路之輸出端連接至喇叭上,以取替傳統電腦主機板50之喇叭電路51直接接於喇叭上,以達節省空間及費用提高。再者,前述警示電路在不工作時均為斷路狀態,且更為高阻抗,所以不會影響原電腦主機板50正常運作。

本創作之電腦晶片散熱器警示電路、實為一不可多得新型專利者,且極為實用,完全符合專利申請要件,故爱依專利法提出申請之,請詳查並賜准本案,以保障創作者之權益、若 鈞局貴審查委員有任何稽疑,請不吝來函指示。

惟以上所述僅為本創作之較佳可行實施例,非因此即 拘限本創作之專利範圍,故舉凡運用本創作說明書及圖式 內容所為之等效結構變化,均同理皆包含於本創作之範圍 內,合予陳明。

六、申請專利範圍

1、一種電腦晶類散熱器警示電路,以風扇之信號輸出端連接至整流滤波電路,再以整流滤波電路之輸出端連接至放大器之輸入端,並再以放大器之輸出端連接至音頻產生電路輸入端,再於前述之音頻產生電路之輸出端連接至電腦主機之喇叭上,另再以散熱片上之溫度偵測器(熱敏電路)之輸出端連接至放大器輸入,其特徵在於:

前述警示電路,以電腦主機板之喇叭電路輸出端連接至警示電路之輸入端,再以警示電路之輸出端連接至喇叭上,又於前述警示電路在不工作時均為斷路狀態,且更為高阻抗,所以不會影響原電腦主機板正常運作。









